

INSPECCIÓN _ID	INSPECCIÓN _DATE	INSPECTOR	INSPECCIÓN _ELEMENT	Fecha del último video	Fecha del último mapeo	PONDING	PONDING _DESC	DRENAJE	DRAINAGE _DESC	SEEPAGE	SEEPAGE _DESC
4341	5/23/2019 12:00:00 AM	Manuel Gondola	1A	3/24/2019 12:00:00 AM	08/03/18 00:00	no	no	yes		yes	back norte y sur
4342	5/23/2019 12:00:00 AM	Manuel Gondola	2A	3/24/2019 12:00:00 AM	08/03/18 00:00	yes	en la entrada	yes		yes	back norte y sur
4343	5/23/2019 12:00:00 AM	Manuel Gondola	3A	3/24/2019 12:00:00 AM	08/03/18 00:00	yes	en la entrada	yes		yes	back norte y sur
4344	5/23/2019 12:00:00 AM	Manuel Gondola	4A	3/24/2019 12:00:00 AM	08/03/18 00:00	yes	en la entrada	yes		yes	back norte y sur
4337	5/22/2019 12:00:00 AM	Manuel Gondola	1A	3/24/2019 12:00:00 AM	08/03/18 00:00	no	no	yes		yes	back norte y sur
4338	5/22/2019 12:00:00 AM	Manuel Gondola	2A	3/24/2019 12:00:00 AM	08/03/18 00:00	yes	en la entrada	yes		yes	back wall norte y sur
4339	5/22/2019 12:00:00 AM	Manuel Gondola	3A	3/24/2019 12:00:00 AM	08/03/18 00:00	yes	en la entrada	yes		yes	back norte y sur
4340	5/22/2019 12:00:00 AM	Manuel Gondola	4A	3/24/2019 12:00:00 AM	08/03/18 00:00	no	no	yes		yes	back norte y sur
4333	5/21/2019 12:00:00 AM	Manuel Gondola	1A	3/24/2019 12:00:00 AM	08/03/18 00:00	no	no	yes		yes	back wall north south

4334	5/21/2019 12:00:00 AM	Manuel Gondola	2A	3/24/2019 12:00:00 AM	08/03/18 00:00 yes	en la entrada yes	yes	back wall north south
4335	5/21/2019 12:00:00 AM	Dionisio Castro	3A	3/24/2019 12:00:00 AM	08/03/18 00:00 Minor	en la entrada yes	no	no
4336	5/21/2019 12:00:00 AM	Dionisio Castro	4A	3/24/2019 12:00:00 AM	08/03/18 00:00 yes	en la entrada yes	yes	back nourth
4329	5/20/2019 12:00:00 AM	Manuel Gondola	1A	3/24/2019 12:00:00 AM	08/03/18 00:00 no	no yes	yes	back wall north south
4330	5/20/2019 12:00:00 AM	Manuel Gondola	2A	3/24/2019 12:00:00 AM	08/03/18 00:00 yes	en la entrada yes	yes	back wall north south
4331	5/20/2019 12:00:00 AM	Dionisio Castro	3A	3/24/2019 12:00:00 AM	08/03/18 00:00 yes	en la entrada no	no	no
4332	5/20/2019 12:00:00 AM	Dionisio Castro	4A	3/24/2019 12:00:00 AM	08/03/18 00:00 yes	en la entrada no	no	no
4325	5/19/2019 12:00:00 AM	Manuel Gondola	1A	3/24/2019 12:00:00 AM	08/03/18 00:00 no	no yes	yes	back wall north south
4326	5/19/2019 12:00:00 AM	Walter Navarro	2A	3/24/2019 12:00:00 AM	08/03/18 00:00 minor	en la entrada yes	yes	back wall north south

4327	5/19/2019 12:00:00 AM	Dionisio Castro	3A	3/24/2019 12:00:00 AM	08/03/18 00:00 yes	en la entrada yes	no	no
------	--------------------------	--------------------	----	--------------------------	--------------------	-------------------	----	----

4328	5/19/2019 12:00:00 AM	Dionisio Castro	4A	3/24/2019 12:00:00 AM	08/03/18 00:00 yes	en la entrada yes	no	no
------	--------------------------	--------------------	----	--------------------------	--------------------	-------------------	----	----

MATERIAL PERDIDO	LOOSE_ MATERIAL_D ESC	SHOTCRETE	ROCK_ MASS _EST	SAFETY_ CONCERNS	SAFETY_ CONCERNS_ DESC	STANDARD_ OF_HOUSEKE EPING	SPILLAGES	SPILLAGE _TYPE	Resumen de actividades
no	no	yes	45	no	no	acceptable	no	no	Fisuras al norte y al sur parte baja 1 Grua Personal en prueba de la cinta, Las paredes humedas del lado norte y el lado sur, 1 Pala trabajando en el frente del box cut.
no	no	yes	55	no	no	acceptable	no	no	fisuras al south del box cat personal trabajando
no	no	yes	45	no	no	acceptable	no	no	fisuras al south parte baja y alta del box cut
no	no	yes	45	no	no	acceptable	no	no	Fisuras al north y al south, Una grua roja, Un andamio al frente, Un telejander, Personal trabajando en la trituradora
no	no	yes	45	no	no	acceptable	no	no	Fisuras al north y south, 2 Maquinas de soldar, 1 Grua blanca, Personal trabajando, Las paredes humedas.
yes	Materiales sueltos	yes	55	no	no	acceptable	no	no	Fisuras al sur parte baja.
no	no	yes	45	no	no	acceptable	no	no	Fisuras al lado norte y south, No ahi personal trabajando, La trituradora esta apagada, Cinta de peligro para ingresar al box cut.
no	no	yes	45	no	no	acceptable	no	no	Fisuras al lado norte y south, No ahi personal trabajando, La trituradora esta apagada, Cinta de peligro para ingresar al box cut.
no	no	yes	45	no	no	acceptable	no	no	Fisuras del lado norte y sur parte alta y baja

no	no	yes	55	no	no	acceptable	no	no	Fisuras del lado sur parte baja, 2 gruas, las paredes estan humedas y personal trabajando
no	no	yes	45	no	no	Good	no	no	Paredes bien humedas, fisuras del lado south se mantienen y DTU descargando material en la trituradora
no	no	yes	45	no	no	Good	no	no	Predes bien humedas y fisuras se mantienen
no	no	yes	45	no	no	acceptable	no	no	Fisuras del lado norte y sur del box cut y sinta en prueba
no	no	yes	55	no	no	acceptable	no	no	Fisuras del lado sur parte baja, las paredes estan humedas y personal trabajando
no	no	yes	45	no	no	Good	no	no	Fisuras del lado sur parte alta y baja, trituradora en funcionamiento y se marcaron las fiisuras se mantienen
yes	en los costados	yes	45	no	no	Good	no	no	Fisuras se mantienen lado norte y sur y fueron remarcadas nuevamnete, trituradora en funcionamiento
no	no	yes	45	no	no	acceptable	no	no	fisuras del lado norte y sur, 1 grua y personal trabajan en la cinta
no	no	yes	55	no	no	Poor	no	no	continuan las mismas fisuras del lado sur, 2 grua en la parte de arriba del box cut colocando estructuras de a parte de arriba, paredes bien secas del lado norte y sur

no	no	yes	45	no	no	acceptable	no	no	fisuras en la parte alta i baja, personal trabajando sobre andamios, paredes completamente humedas y 1 cesta frente ala pared sur
no	no	yes	45	no	no	Good	no	no	fisuras al south north y poco personal trabajando en el area y paredes bien humedas